

MRI検査時のマスク着用について

COVID-19感染拡大防止のため、検査中にマスク装着をお願いする場合がございます。

FDA（アメリカ食品医薬品局）のMRIでのマスク使用についての安全性情報が提供されました。
MRI検査中、金属が含まれるマスクによる火傷が報告されています。



市販されている一部のマスク製品には、鼻部分の針金（ワイヤー）や抗菌コーティングに含まれる金属などがあります。
これらを含むマスクを装着してMRI検査をおこなうと、鼻や口元が火傷する場合があります。

MRI検査時は、下記のような材質に金属が含まれないマスクの装着（持参）をお願いいたします。

- ・ **装飾品などが装着されていないこと。**
- ・ **金属（銀や銅など）を含有する抗菌・防臭コーティングやナノ粒子素材を使用していないこと。**
- ・ **ノーズブリッジ（鼻あて）部分に金属製ワイヤー（鉄やアルミなど）が使用されていないこと。**

※ノーズブリッジ部分の金属製ワイヤーを外して、マスクを装着してもらうことがあります。

ご協力よろしくをお願いいたします。

真壁病院 放射線室